


NEW ACE-K200と消毒用アルコールとのATP・ADP・AMP残量測定結果

日時：令和4年1月28日						
測定箇所：車のハンドル						
測定器：キッコーマン ルミテスター						
	10:30		11:30		13:30	
開始前測定値	3724	画像No,1				
アルコール施工後	2270	画像No,2	3396	画像No,4	1564	画像No,6
NEW ACE-K200施工後	533	画像No,3	1720	画像No,5	406	画像No,7

日時：令和4年1月28日						
測定箇所：ドアノブ						
測定器：キッコーマン ルミテスター						
	15:30		16:30		18:30	
開始前測定値	1598	画像No,8				
アルコール施工後	96	画像No,9	154	画像No,11	151	画像No,13
NEW ACE-K200施工後	33	画像No,10	92	画像No,12	96	画像No,14

画像No,1



画像No,2



ハンドルの左側にアルコール塗布



画像No,3



ハンドルの右側にNEWACE塗布




画像No,4




画像No,5



画像No,6



画像No,7



画像No,8



ドアノブの右側にNEWACE塗布

ドアノブの左側にアルコール塗布



画像No,9



画像No,10



画像No,11



画像No,12



画像No,13



画像No,14

